

Erledigt

Zukunftsfähige Hardware für Workstation

Beitrag von „floris“ vom 11. August 2018, 11:40

Die Intel 3930k unterstützt DDR3 1066/1333/1600 MHz Speicher-Takt.

Das Mainboard sollte diese Speicher-Takte unterstützen. "Support for DDR3 2133/1866/1600/1333/1066" (Q: <https://www.gigabyte.com/de/Mo...A-X79S-UP5-WIFI-rev-10#sp>). Wenn das RAM mind. 1600 MHz unterstützt, sollten 1600 MHz funktionieren. Solange die Spannungen nicht verändert werden, geht nichts kaputt, aber Instabilität kann Datenverlust verursachen ...

Vor allem nicht diverse Einstellungen gleichzeitig im UEFI/BIOS verändern. Wenn man den Überblick verliert, was verändert wurde, kann das viel Arbeit verursachen, kein Booten, Clover und MacOS gehen nicht mehr