

Erledigt

## Zukunftsfähige Hardware für Workstation

Beitrag von „rubenszy“ vom 11. August 2018, 13:41

[@centris](#) hast die Vengeance LP Memory 32GB 1866MHz CL10 DDR3 Dual/Quad Kit Speicher drin und denn die falschen Bioseinstellungen.

Schalte mal X.M.P auf enable und du siehst was deine speicher wirklich können, mit deiner Einstellung bremsst du die Speicher nur aus.

Mach den Multiplikator auf 45, deine CPU kann noch mehr aber 45 reicht erst mal und das andere auf max 1,35V