

Erledigt

AMD Vega 64 - Keine native Auflösung in Clover

Beitrag von „kaneske“ vom 11. August 2018, 20:43

[@DSM2](#)

Ah ok, danke für die Informationen, dachte mir schon dass der 1080er nicht alleine da steht. Dass die CPU sehr starke Wärme abgibt ist mir bewusst, gerade mit dem OC den Sie haben, das ist verständlich.

Ich ging nicht davon aus, dass die Leistung meines Kreislaufes so gering scheint, bei den beiden Vegas aber klar die TDP muss ja irgendwo hin.

Sie haben ja anscheinend auch ordentlich Radifläche, da ist es klar, dass das Auslesen eher nice to have ist als wichtig. Klingt nach einem haufen Arbeit Ihr System.

Sie erwähnen die neueren Karten haben das Problem nicht, kann man dann nicht ein aktuelles BIOS nutzen um das zu beheben oder liegt das in der Hardware vergraben?