

Erledigt

AMD Vega 64 - Keine native Auflösung in Clover

Beitrag von „scarface0619“ vom 12. August 2018, 00:38

Also normal sollte man kein Bios einer anderen Karte flashen, früher ging das noch, ist richtig aber bei den neuen Karten unterscheiden sich die Karten doch gleichen Typs zu sehr. Ich habe das ganze mal bei einer RX580 Sapphire gemacht und diese lief zwar noch aber die Lüfter der Karte spielten verrückt. Bei den VEGA64 ist es bei den meisten Herstellern eigentlich nicht mehr möglich, da hier eine interne ID abgefragt wird um ein Fail Flashing zu vermeiden. Gerne kann nich das aber von Hersteller zu Hersteller genau in Erfahrung bringen.