

Erledigt

Dell inspiron 5370

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. August 2018, 15:19

Realtek ALC3254 ist nur der CodecName, dahinter verbirgt sich tatsächlich ALC295.

Dafür gibt´s derzeit LayoutID 3,13,28 in AppleALC.

Allerdings die neuen Releases AppleALC scheinen gebrochen zu sein mit Mojave. Die Meldungen häufen sich.

Für Sierra würde ich AppleALC 1.2.7 + Lilu für diesen Test empfehlen, hier mit 3,13 oder 28 versuchen.