

Erledigt

ihack bondi blue

Beitrag von „aaron.w“ vom 2. Januar 2013, 00:53

Wegen Störgeräusche im Audio: Ich glaube nicht, dass das Netzteil die Ursache ist. Die sind intern schon sehr gut gefiltert. Ich glaube eher an elektromagnetische Einstreuungen durch andere Komponenten. Abhilfe sollte dann ein sorgfältiges Abschirmen aller Audiokomponenten und Zuleitungen schaffen. Verstärker unter Abschirmbleche legen und Zuleitungen mit abgeschirmten Leitungen (alle Schirmungen an Masse/Erde).

Gruß Aaron