

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. August 2018, 00:21

Hallo [@Harper Lewis](#),

habe eben nochmals den Kext mit dem BT Eintrag getestet.

Bluetooth ist dann da nach Sleep stimmt, aber es lässt sich nichts damit verbinden.

Auch nicht nach deaktiviert und dann sofort wieder aktivieren.

Benötigt ihr wirklich diesen BT Eintrag. Danke da stimmt was nicht mit diesem Eintrag und ohne wäre daher besser.

Hallo [@iPhoneTruth](#)

Man könnte doch mal versuchen das Problem etwas einzuschränken über die LOG Ausgabe.

Wenn du vor dem Sleep deine LOG-Datei bereinigst mit

Code

1. `sudo log erase --all`

Danach in den Sleep gehst und unmittelbar nach Beenden von Sleep den LOG speicherst mit

Code

1. `log show > ~/Desktop/Log.txt`

besteht zumindest die Möglichkeit das ein Fehler ausgegeben wird und in dieser Datei auch gefunden werden kann.