

**Erledigt**

## **OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]**

**Beitrag von „HackintoshG5“ vom 23. August 2018, 09:00**

Selbes Problem. Der Bootloader hat jetzt zwar ein anderes Design. Schmiert aber direkt ab. Mit Win+Alt+P+R ist der Rechner komplett abgeschmiert und eingefroren während unten Links "A2" zu lesen war.

Mir fällt gerade etwas auf, auf meinem MB direkt steht: MS 7821 Vers. 1.2 liegt es vielleicht daran?