

**Erledigt**

## **Versuch El Capitan zu installieren Verursacht Kernel Panic**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 23. August 2018, 20:11**

Ein ICH9 Chipset ohne XHCI-Controller und hartnäckige USB Ports...

Ich schieß jetzt mal ins Dunkle und sage ein IRQ Problem... Kann man in deinem BIOS irgendwie IRQs zuordnen oder so?

Probiers bitte mal mit angehängter config.plist. Alternativ mit angehängter DSDT

