

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 24. August 2018, 10:29

Ok, danke für den Hinweis.

Dann muß es wohl TPL1 sein. In der DSDT gibt es zwei Einträge mit Device (TPL1). Einen unter Scope (_SB.PCI0.I2C1) und einen unter Scope (_SB.PCI0.I2C0). Da das Touchpad am I2C1 hängt, muß es wohl der Eintrag unter Scope (_SB.PCI0.I2C0) sein.

Da finde ich in der loreg allerdings keine Werte und hänge ein Bisschen in der Luft. 😞

Im Anhang auch mal die DSDT