

Erledigt

Mein erster Hackintosh

Beitrag von „GK-PePe“ vom 27. August 2018, 11:03

Wenn ich den Rechner in den Ruhezustand schicken möchte wird zwar der Bildschirm dunkel aber die Lüftern geben ordentlich Gas - also von Ruhe keine Spur.

Zurückholen geht auch nicht, da hilft nur mehr der Hardreset.

Wie behebe ich das?

**Edit: Hab gerade meine DW1830 Karte bekommen und eingebaut, seither wird die SSD nicht mehr erkannt und der Rechner startet sofort im BIOS. Was ist denn das nun wieder?