

Erledigt

Mein erster Hackintosh

Beitrag von „GK-PePe“ vom 27. August 2018, 16:40

- Beim Herunterfahren dauert es rund 2min bis er sich wirklich abschaltet. Bevor gibt er richtig Vollgas.
- Beim Ruhezustand schaltet sich der Bildschirm aus und der Rechner gibt Vollgas. Lässt sich dann nur mehr durch Hardreset abdrehen.

WLAN Karte steckt natürlich im richtigen Slot. Gibt dafür eh nur einen und ist anders gar nicht möglich. Mit der von Shuttle empfohlenen WLN-M funktioniert ja die SSD auch einwandfrei, stecke ich aber die DW1830 hinein ist die SSD weg und der Rechner startet direkt ins BIOS.

Anbei mein aktueller Clover-Ordner. Gehört hier irgendwas verändert?

**Edit: Anbei nun auch meine [BIOS Einstellungen](#)!