

Erledigt

Ozmosis geflasht keine Bootflags möglich / Install bootet nicht korrekt

Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. August 2018, 01:15

Sollte ein MSR Patch sein, den hab ich aber sowohl mit PMPatch als auch UEFIPatch ebenfalls für Ozmosis gemacht, MSR war aber bei HackintoshG5 nicht das Problem, dafür ist er in der Installation zu weit gekommen.

Mich wundert, dass für Clover ein gepatchtes BIOS nötig ist, ich dachte Clover kann selbstständig verhindern, dass in die kritischen Register geschrieben wird 😞