

Erledigt

HD7770 keine Grafikbeschleunigung

Beitrag von „wern“ vom 28. August 2018, 19:29

Funktioniert die Karte im safe mode? Wenn ja sollte es mit der power gating Änderung auch unter HighSierra klappen. Bei HS hat Apple den CFBundleIdentifier Namen geändert. Probier doch einfach die FakeSMC aus dem Anhang.

Mit OpenGL Test meinst du dies?