

Erledigt **DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)**

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 28. August 2018, 22:45

Wenns richtig klappt sollte eigentlich der blaue Eintrag erscheinen. Versuche es mal mit dieser HDEF.aml kopiert nach "/EFI/CLOVER/ACPI/patched"

