

**Erledigt**

## **DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 29. August 2018, 19:04**

In der DSDT.aml war bereits bei Methode HDEF ein \_DSM vorhanden. Die ist Fehlerhaft und blockte die HDEF.aml. Diese blockte auch sicher Clover.

Versuche es daher noch einmal mit der HDEF.aml. Der ALC662.kext muß dazu aber gelöscht werden. Sonst gibt es wieder einen Konflikt.

Hier mal verschiedene Layout ID's zum Testen und die veränderte DSDT.aml. Es sollte damit immer ein anderer "alc-layout-id" im IORegistryExplorer sichtbar werden.