

Erledigt

drehe noch durch GA-H61N-USB3 - 1. Hackintosh

Beitrag von „Pukka“ vom 4. Januar 2013, 23:34

Ich hab das Board auch,

habs wie gandalf gemacht also ML auf stick mit unibeast
stick rein -> booten -> installieren
neustarten (wieder vom stick) -> multibeast rein, die erforderlichen kexte,bootloader
installieren (genauere kann ich dir erst nachher sagen muss den zettel suchen)
neustarten diesmal von hdd und sollte schon laufen

Edit:

Also is leider nur ein stichpunkt zettel steht nicht alles drauf
UserDSDT or DSDT-Free
alc 889 with dsdt
FakeSMC
USB3.0 3rd party
3rd party sata

obs funktioniert kann ich nicht genau sagen, vllt wars auch einer der Zettel bei denen es nicht
funktioniert hat
bootloader und so natürlich nich vergessen der steht da jetzt nicht genau drauf genau wie die
lan karte
und wie gandalf schon gesagt hat dsdt halt noch einfügen.