

Erledigt

Hackintosh mit Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 Op USB 3.0 geht nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 30. August 2018, 17:34

Schau mal ob es mit dieser EFI klappt. Vorher bitte wie immer die aktuelle EFI bootbar sichern damit du wenn nötig zurück gehen kannst.

Was habe ich geändert?

- ACPI Patches überarbeitet
- SSDTs für Fake EC und USBX hinzugefügt
- Doppelte Port Limit Patches entfernt, jetzt ist nur noch der für High Sierra drin

Nach dem Einfügen der EFI einen Neustart machen und testen ob USB geht.