

Erledigt

Ist diese Konfiguration Hackintosh freundlich? (High-End Konfiguration)

Beitrag von „CMMChris“ vom 30. August 2018, 19:04

Kann ich nicht bestätigen. Wenn ich den 3.1 Controller injecte killt es mir bei den Front Ports einen 3.0 und einen 2.0.