

Erledigt

Nach Update auf High Sierra: Bluetooth Modul nach Sleep/Wake nicht verfügbar (zufällig)

Beitrag von „elmacci“ vom 31. August 2018, 20:17

Danke kuckuck. Hatte ich schon ausprobiert, aber mein BT Modul ist ein 20703. Keine Änderung 😞

Edit: Unter Windows funktioniert die Karte übrigens einwandfrei. Ich hab jetzt dennoch mal eine neue bestellt - wenn es daran nicht liegt dann ist das schon mal ein Grund für das nächste Hacki-projekt 😊

Eine Möglichkeit wäre noch das doch was an meiner Konfiguration nicht stimmt. Anbei mal mein EFI Ordner (ohne Themes und mit anonymisierter Seriennummer). IOREg Auszug kann ich nachreichen, aktuell teste ich nur eine weitere Sleepphase weshalb ich ihn ungern aufwecken möchte 😊

Die DSDT ist nur marginal gepatcht, quasi eine Rumpf-DSDT mit folgenden Patches:

- Rename SAT0 to SATA
- Fix RTC (Rehabman)
- Fix IRQ (Rehabman)
- Fix Shutdown (Rehabman)
- Replace Names (Sourceforge/General)

Alle weiteren Patches kommen über Hotpatches in Clover sowie über separate SSDTs. Keine ACPI-Errors beim Start etc. - bislang bin ich mit der SSDT-Sammlung sehr gut gefahren, aber vielleicht sieht hier ja insbesondere [@al6042](#) noch Fehler/Optimierungsbedarf? 😊
Danke und cheers