

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. September 2018, 11:18

Hake mal im Clover Configurator unter ACPI "Plugin Type" and und starte neu. Wenn du haken bei Generate P- und C-States gesetzt hast diese rausnehmen. Alternativ kannst du auch ssdtPRGen eine SSDT erzeugen. Dann sollte Speed Step funktionieren.