

Erledigt

Versuch El Capitan zu installieren Verursacht Kernel Panic

Beitrag von „kuckkuck“ vom 2. September 2018, 00:55

Im IOReg muss für das Device "EC" der AppleBusPowerUSB Driver laden, ist das der Fall?