

**Erledigt**

## **Nach Ruhezustand hängt alles! Warum?**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 2. September 2018, 13:05**

ich nutze usbinjectall.text und den Kernelpatch zum USB-Limit. Im Systembericht wird nur der USB 3.0 Controller gezeigt, mit den USB 2.0 Geräten.

Die Einstellung in der config.plist siehe Bilder.