

**Erledigt**

## **Neuer Hacki MSI H110M-Eco mit i3-6100 Problem Interne Grafik Intel HD530**

**Beitrag von „al6042“ vom 2. September 2018, 13:25**

Der AppleIntelInfo.kext sollte auch nicht dauerhaft geladen werden, sondern nur über den "kextload"-Befehl, bei Bedarf, genutzt werden.

Für den Folge-Fehler würde ich in der Config.plist unter "Boot"->"Arguments" den "-disablegfxfirmware" aktivieren.