

Erledigt

Neuer Hacki MSI H110M-Eco mit i3-6100 Problem Interne Grafik Intel HD530

Beitrag von „PinballBoy“ vom 2. September 2018, 13:42

danke [@al6042](#) werde ich gleich mal machen.

Die Fehlermeldung in den 2 Zeilen Fenster mit Sternen (*) ringsum ist zwar weg, aber immer noch ein scheinbar wichtiger Hinweis:

IGPU Graphics firmware disabled via NVRAM

soll ich mal die Datei nvram.plist löschen ? habe es getan hat aber nicht verändert.
Hast du noch einen Rat ? Es ging doch vor den Experimenten mit dem Speedstep alles einwandfrei mit der Grafik, woher kommen jetzt diese Probleme ?