

**Erledigt**

## Nach Ruhezustand hängt alles! Warum?

**Beitrag von „Arkturus“ vom 2. September 2018, 14:03**

ohne die Option "Add ClockID" gibt es keine Änderung.

Ich hatte mir seinerzeit den clover-Ordner von [@Dr.Stein](#) aus der Rubrik Hardware geladen und heute nochmals die Aktualisierungen angeschaut.

USBInjectAll.kext ist da gar nicht dabei. Ich werde es mal ohne probieren.

Update: USBInjectAll.kext wird nicht benötigt. Das Weglassen bringt aber keine Verbesserung. Weiterhin ist WhateverGreen.kext nicht dabei. Wenn ich den weglassen bootet HS extrem langsam, Nvidia Web Treiber wird aber geladen, was eine Ewigkeit dauert. Der Ruhemodus wird nicht erreicht. Statt dessen erfolgt ein Reboot mit der Fehlermeldung, dass das System nicht ordentlich heruntergefahren wurde.

Update: Unter Mojave das gleiche Bild.