

## **Erledigt** Asrock X99 Extreme 4

**Beitrag von „azzkikr“ vom 2. September 2018, 19:36**

Hallo Coopter,

ich habe auf jeden Fall VT-D aus, Seriellen Port aus, und bei der USB Unterstützung gab es noch eine Einstellung "Intel 3.0 Support" oder so ähnlich muss nochmal nachschauen wie die genau hieß, die habe ich auch deaktiviert.

Bios ist auf der aktuellen Version 3.8 (schau ich aber auch nochmal nach).

CPU hab ich mit den Hauseigenen Einstellungen auf allen 6 Kernen auf max 4.2 GHz laufen, das sollte aber keinerlei Auswirkungen haben (außer Performance \*g\*)