

Erledigt

drehe noch durch GA-H61N-USB3 - 1. Hackintosh

Beitrag von „Fabii“ vom 5. Januar 2013, 13:06

Also USB3.0 3rd party kext ist unnötig. Der funktioniert erstens nicht mit dem USB 3 Chip von dem Board und ab 10.8.2 wird der Chip von OS X ohne Zusatz Treiber erkannt.