

**Erledigt**

## **Gigabyte H370 HD3 I7-8700 Kernel Panic beim Booten des Installer-Sticks**

**Beitrag von „al6042“ vom 3. September 2018, 07:50**

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Der Inhalt von /EFI/CLOVER/drivers64UEFI war überladen und zum Teil mit Treibern bestückt, welche die gleiche Arbeit machen. (AptioMemoryFix-64 und OsxAptioFix2Drv-64, HFSPlus-64 und VBoxHfs-64)

Zudem sind einige der Einträge in der config.plist überflüssig, während andere gefehlt haben.

Beiliegend findest du eine EFI zum Testen.

Benenne vorher bitte deinen Original-Ordner zu "EFI-alt" um.