

**Erledigt**

## **Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 Op mit Gigabyte GC-Alpine Ridge (rev. 1.0) - Thunderbolt 3 - Adapter**

**Beitrag von „rc45-1“ vom 3. September 2018, 13:21**

Wie Thunderbolt Karte Startet in Slot PCIe x 4\_2 nicht.

Verschiedene Bios einstellungen probiert.In anderen Foren habe ich bios einstellungen gefunden aber nicht passend für Bios F2.

Thunderbolt Karte in einen anderen Slot.

Dann startet er aber die bios einstellung für Thunderbolt sind dan weg.

Neme mal an das die dann nicht läuft.

Wird dann vom Bios eigentlich nich erkannt,oder ist das Falsch.

Danke

Habe noch mal Probiert unter Windows geht ein anderer port auch nicht.

Habe auch Thunderbolt Support Ausgeschaltet.

Startet der mac nicht.

Also anderer Port ist Gleich Ausgebaut auch schlecht

Mac Treiber wäre eine lösung.