

Erledigt

Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 Op mit Gigabyte GC-Alpine Ridge (rev. 1.0) - Thunderbolt 3 - Adapter

Beitrag von „rc45-1“ vom 3. September 2018, 21:25

settings von Thunderbolt werden nur angezeigt wenn die karte in Slot PCIe x 4_2 steckt.Unterster port.

Bios blendett einstellung für Thunderbird nur ein wenn die Karte im unteren slot ist.

Laut anleitung nur Slot PCIe x 4_2 .

Bioreinstellung

Thunderbolt Support Enabled

VBT Vt-b base security Disabled

Thunderbolt Boot Support Disabled

GPIO 3 Force Pwr Disabled

Skip PCI optionRom Enabled

Security Level User Authorization

Reserved Memory 737

Reserved PMemory 1184

Thunderbolt delay before BOOT_ON Command in PEIphase 0

Thunderbolt delay before USB_ON Command in PEIphase 0

Thunderbolt delay before SX_EXIT Command in PEIphase 500

Thunderbolt(TM)Enumeration Mode Legacy