

Erledigt

Hackintosh soll es sein ...Musik-Video Bearbeitung Professionell Bitte um Hilfe

Beitrag von „DSM2“ vom 4. September 2018, 10:52

[@Zijad](#) Ich nutze ebenfalls die UAD Apollo.

Installiere den Treiber unter MacOS, anschließend benötigst du Windows um a) Thunderbolt Treiber zu installieren b) die UAD zu initialisieren.

Wenn deine Settings im BIOS korrekt sind sollte deine UAD dann auch in Windows auftauchen. Bei der ersten initialisierung die Thunderbolt Karte am besten im BIOS auf User Authorisation stellen, wenn Karte initialisiert und UAD rechte erteilt, im BIOS auf No Security einstellen. Danach MacOS booten und deine UAD sollte am Start sein.

Man könnte natürlich auch versuchen Thunderbolt hotplug funktionsfähig zu machen an deinem build.

Die Chancen hierfür stehen anhand Specs nicht schlecht. Ich bin aktuell jedoch aufgrund von meinen Bauten und Beruf Recht eingespannt. Vielleicht hat der Nico ja etwas Zeit um die Ssd für dich anzupassen.

Versuch erstmal das ganze zum laufen zu kriegen, wenn es läuft dann schauen wir weiter.