

Erledigt

iMac 21" Late 2011 1866MHz DDR3 RAM + CPU Upgrade

Beitrag von „grt“ vom 5. September 2018, 13:45

hmhhh... da würde ich fürs erste nur putzen und alles an paste erneuern, was ich finden kann. und danach den temperaturtest mit der originalhardware wiederholen, dabei den kollegen auch mal richtig fordern. wenn das tatsächlich nur 5° weniger ergibt, würde ich den teufel tun, und eine cpu mit knapp 50% höherem tdp einsetzen..

der prozzi ist so schon bei über 60°, das netzteil heizt sein kühlblech mit stolzen >80° auf, die grafik grillt vor sich hin....

wär mir zu heikel. da ist nicht nur das netzteil gefährdet. wenn der imac nicht senkrecht stünde, könnte man seinen kaffee draufstellen, und der würde den ganzen tag nicht abkühlen... 😊