

Erledigt

iMac 21" Late 2011 1866MHz DDR3 RAM + CPU Upgrade

Beitrag von „romac90“ vom 5. September 2018, 14:18

Ich dachte gerade daran das DVD Laufwerk abzuklemmen, nutze ich sowieso nicht. Der Prozessor ist vorhin angekommen, der iMac schon auf dem Tisch.))

Ich versuch es einfach ohne DVD Laufwerk. Werde dann berichten. Heute noch.))

EDIT : Sehe gerade dass das DVD Laufwerk sogar einen eigenen Kühler hat. =D
Wo nix ist, muss auch nix gekühlt werden.

Da steht nichts von Watt, keine Ahnung ob es viel bringt, vielleicht weiß ja jemand was.

EDIT 2 : Oh ja, Wärmeleitpaste war bitter nötig. Siehe Bilder.

EDIT 3 : Bei der Grafikkarte siehts genau so aus.

EDIT 4 : Fertig, CPU wird erkannt und im moment, ohne beanspruchung läuft er einwandfrei.
Hab den Kühler der unter dem DVD Laufwerk war jetzt doch drin gelassen da er Richtung GPU bläst.

Der dreht auf und läuft scheinbar auf Maximum.

Kann es sein dass es mit dem fehlenden Laufwerk zu tun hat? Auf einem der Bilder sieht man dass der Kühler der ODD über 4000RPM hat, ist vorher nicht so gewesen. Lässt sich irgendwie nicht runterfahren.

Hab jetzt gelesen dass einige beim austausch zu SSD/HDD dasselbe Problem haben, das Laufwerk hat auch einen Temperatursensor, der Stecker davon steckt ja jetzt nicht drin, hat wohl damit zutun, werde morgen mal testweise das Laufwerk wieder einbauen.

EDIT : Musste nur den Temperatursensor anschliessen.