

**Erledigt**

## **Sleep beim Z97-UD5H-BK mag nicht**

**Beitrag von „al6042“ vom 5. September 2018, 20:09**

Beim Ausführen des Patches ist zu beachten, dass nur der obere Teil zum Einsatz kommen sollte.

Alles unterhalb der Zeile "# USB property injection for 7-series boards (originally HM76)" muss vor Ausführen des Patches aus dem Patch entfernt werden.