

Erledigt

Bluetooth wird erkannt, aber geht irgendwie nur halb..

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. September 2018, 01:36

Schau mal hier: [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Ich gehe mal davon aus, dass du aktuell den Port Limit Patch für USB nutzt? Kannst du auch weiterhin tun. Suche einfach basierend auf der Anleitung den USB Port an dem die Bluetooth Karte vom Mainboard angeschlossen ist. Am besten steckst du dafür die BCM Karte ab um sie nicht zu verwechseln. Anschließend wirfst du den Port mit dem Boot Argument raus. Wenn das Problem tatsächlich durch die On Board Karte verursacht wurde, wird deine BCM dann nach einem Reboot laufen.