

Erledigt

PROBLEM mit GTX660

Beitrag von „pgr69“ vom 6. September 2018, 06:24

Guten morgen

da es unter Mojave ja anscheinend wieder zu funktionieren scheint finde ich es unter 10.13. eine akzeptable Übergangslösung einen PCIe Slot zu nutzen der die Karte mit 8 Lanes statt mit 16 Lanes betreibt - sofern ein solcher Slot vorhanden ist.

lg
peter