

Erledigt

Bluetooth wird erkannt, aber geht irgendwie nur halb..

Beitrag von „macdesignerin“ vom 6. September 2018, 09:04

Das Bluetooth-Modul auf der BCM-Karte läuft nur über USB, es verhält sich genauso wie ein USB-Dongle. Wenn die USB-Port Konfiguration fehlerhaft ist funktioniert das Modul nicht richtig. Ich vermute, das die Ansteuerung des Moduls dem USB-Portlimit zum Opfer gefallen ist (der interne Port, an dem das Kabel steckt wird nicht angesprochen).

Das onBoard WiFi und Bluetooth im Bios deaktivieren. Das beisst sich mit der BCM-Karte. Dann schicke bitte mal einen Screenshot von der Seite „Kernel and Kext Patches“ aus Clover-Configurator, dazu die Betriebssystem-Version.

Ich schau mir das dann mal an.

Ich kenne dieses Problem genau, ich hab von den Karten schon x-Stück verbaut. Du brauchst nicht an anderen Stellen suchen.