

Erledigt

HID Legacy Shim 2 letzter Stopp vor dem Schwarz / bitte um Hilfe bei Clover config.plist einrichtung

Beitrag von „TerraX“ vom 6. September 2018, 21:05

Wie in der Überschrift beschrieben bleibt der Mac mit einem Clover Bootloader Installationsstick mit dieser Meldung hängen:

HID: Legacy Shim 2

Computername iMac Core i7
Mainboard Gigabyte GA-Z170X-UD5
Prozessor 4,01 GHz Intel Core i7
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 970
Arbeitsspeicher 32 GB
Betriebssystem 10.12.6 (Sierra) 16G1510
Case Miditytower
Sonstige Angaben 1 TB Samsung 850 Evo SATA

Ich hänge hier die config.plist an, weil es an den Einstellungen liegen muss, warum ich den Rechner nicht starten kann. Ausgangsproblem ist ein Update von 10.12.6 (16G29) auf 10.12.6 (16G1510) und der Download der entsprechenden NVIDIA Datei dazu <http://www.macvidcards.com/drivers.html>

Diese kexte werden geladen:

AppleALC.kext
FakeSMC.kext
IntelGraphicsFixup.kext
IntelMausiEthernet.kext
Lilu.kext
NvidiaGraphicsFixup.kext
USBInjectAll.kext
XHCI-200-series-injector.kext

Diese config.plist funzt übrigens sehr gut an einem anderen identischen Rechner, aber das

Betriebssystem dort ist Sierra 10.12.6 (16G29) Warum diese Konfig nicht tut, ist mir ein Rätsel.
Habe 2 Tage mit nichts anderem verbracht.Meine Frau will sich scheiden lassen 😊

Danke für Tipps und Hilfe!