

Erledigt

## Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

**Beitrag von „al6042“ vom 8. September 2018, 16:44**

Nicht unbedingt defekt, aber im BIOS ggf. noch nicht richtig "aktiviert".

Dort solltest du unter "M.I.T"->"Advanced CPU Settings" oder "Advanced Memory Settings" den Punkt "Extreme Memory Profile (X.M.P.) finden und auf "Profile1" stellen können, damit das Board den RAM auch als 2666 MHz-Module anspricht.

Ansonsten wird das System diesen nur mit den Standard 2133 MHz nutzen und das kann zu diesen Freezes führen.