

Erledigt

Wechsel zu whateverGreen

Beitrag von „al6042“ vom 9. September 2018, 11:49

Dann öffne den PropertyInjector.kext per rechter Maustaste und Auswahl "Inhalt anzeigen".
Wechsle in den Ordner "Content" und öffne die "Info.plist" mit einem Editor.
Entferne den folgenden Code-Schnipsel und sichere die Datei:

Code

1. <key>Audio-ALC255</key>
2. <dict>
3. <key>CFBundleIdentifier</key>
4. <string>de.Brumbaer.PropertyInjector</string>
5. <key>IOClass</key>
6. <string>PropertyInjector</string>
7. <key>IOPCIPrimaryMatch</key>
8. <string>0x9d718086</string>
9. <key>IOProviderClass</key>
10. <string>IOPCIDevice</string>
11. <key>Properties</key>
12. <dict>
13. <key>AAPL,slot-name</key>
14. <data>QnVpbHRJbGAA=</data>
15. <key>MaximumBootBeepVolume</key>
16. <data>7w==</data>
17. <key>MaximumBootBeepVolumeAlt</key>
18. <data>8Q==</data>
19. <key>alc-layout-id</key>
20. <data>KAAAAA==</data>
21. <key>built-in</key>
22. <data>AA==</data>
23. <key>device_type</key>
24. <data>SGlnaCBEZWZpbml0aW9uIEF1ZGlvAA==</data>
25. <key>hda-gfx</key>
26. <data>b25ib2FyZC0xAA==</data>
27. <key>model</key>
28. <data>U3VucmlzZSBQb2ludC1MUCBIRCBBdWRpbwA=</data>
29. <key>multiEQDevicePresence</key>
30. <data>DAABAA==</data>
31. <key>name</key>

32. <data>UmVhbHRlayBBTEMyNTUA</data>

33. </dict>

34. </dict>

Alles anzeigen

Danach sollten sich die Anpassungen in Clover beim nächsten Reboot durchsetzen können...

