

Erledigt

Lenovo T480

Beitrag von „hifox“ vom 9. September 2018, 16:53

Danke viel Mal für die EFI auf 10.13.6! Hat alles wie am Schnürchen geklappt, sogar auf meinem T470 läuft fast alles einwandfrei. Ich musste lediglich die Fan Speed Controller anpassen, welcher beim T470 wohl etwas anders angesprochen wird. Zumindest bei meinem vorliegenden Model.

EDIT: Hat jemand bereits das LTE Modul zum laufen gekriegt? Ich habe in beiden Modellen das Fibocom L831-eau Modul, welches ich auch in meinem macOS sehen kann als Ethernet Schnittstelle. Allerdings habe ich dank der super tollen Ausführungen von brumbaer ["Du hast ja Alles" - hmmm vielleicht, wenn ich einen Laptop habe.](#) den gleichen Fehler identifizieren können wie er bereits hatte. Jedoch bin ich ziemlich lausig, was Treiber Entwicklung angeht. Mit Kext, DSDT, SSDT kenne ich mich langsam aus, aber ich bin zu meiner Schande ein wirklich mieser C++ Entwickler.