

Erledigt

Kein Bluetooth nach 10.12-Update

Beitrag von „marco90ch“ vom 9. September 2018, 22:52

Hello!

Nach einem Update auf 10.12 funktioniert mein BT nicht mehr und im Systembericht werden unter BT "keine Informationen gefunden."

Unter SL liefen meine BT-Dongles von Belkin und Logitech tadellos, nur hab ich wohl beim Reinstall einige kexte übersehen.

Kann mir jemand sagen wo der Schuh drückt? 😞