

**Erledigt**

## **FinalCut Pro X Experten - warum entsteht der Fehler -12912 bei iMac 18.3**

**Beitrag von „TNa681“ vom 11. September 2018, 11:32**

[@apfelnico](#),

*"Mit dem Umstellen auf MacPro erreichst du, dass die interne Grafik nie genutzt wird und ausschliesslich die PCIe-Grafikkarten genutzt werden. Ein MacPro6.1 hat standardmäßig zwei AMDs vorhanden, FireGL D300/D500/D700."*

Wäre das mit meinem System realisierbar, also so wie es ist und hätte ich bei connectorless tatsächlich Geschwindigkeitsvorteile?

Sorry, aber das ist alles noch recht unübersichtlich für mich.