

Erledigt

Sound Problem Acer VN7

Beitrag von „thehawk“ vom 11. September 2018, 20:53

Hi Leute.

Leider bekomme ich es nicht hin bei meinem Laptop den Sound zum Laufen zu bringen. Sowohl unter High Sierra als auch unter Mojave. Den Codec Dump und die Textdatei für die PCI Liste habe ich in den Anhang gepackt. Laut dem Dump ist ein ALC255 Chip verbaut. Ich habe bereits alle Layout-IDs der Liste nach durchgetestet und nutze die neueste AppleALC.kext Version 1.3.2 .