

Erledigt

Wechsel von GTX 960 auf GTX 1060 - HDMI Audio

Beitrag von „al6042“ vom 11. September 2018, 21:38

Deine Layout-ID in der config.plist sollte für die ALC1150 eher auf 1 stehen, aber ansonsten solltest du mal die unbehandelte DSDT.aml rüberschicken, damit die sinnvoll gepatcht werden kann.

Am besten packst du den kompletten EFI-Ordner, ohne das Verzeichnis /EFI/APPLE, in ein ZIP und hängst das an.