

Erledigt

Gigabyte H370 HD3 I7-8700 Kernel Panic beim Booten des Installer-Sticks

Beitrag von „Tuxmeister“ vom 12. September 2018, 20:05

ok, dachte nur wer nach Problemlösungen sucht, wird dann unter der Überschrift nichts sinnvolles mehr finden.

Hab es gerade nochmal probiert, es gab aber keinen Eintrag in den Logs zur Zeit des Standbyversuchs.

pmset hat sich jetzt auch geändert.

```
pmset -g
```

System-wide power settings:

Currently in use:

standby 1

Sleep On Power Button 1

womp 0

autorestart 0

hibernatefile /var/vm/sleepimage

powernap 0

networkoversleep 0

disksleep 10

sleep 5 (sleep prevented by AddressBookSourceSync, UserEventAgent)

autopoweroffdelay 28800

hibernatemode 0

autopoweroff 1

ttyskeepawake 1

displaysleep 5

standbydelay 10800