

Erledigt Thunderbolt3

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 14. September 2018, 16:21

Sorry Nico,

aber ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, das TB (egal ob 1, 2 oder 3) nicht im Systemprofil erkannt und dargestellt wird. Dennoch laufen bei mir alle angeschlossenen Geräte einwandfrei: ich nutze jeweils ein CalDigit ThunderDock 2 und ein ThunderDock 3 an den Thunderbolt Ports.

Alle werden vollständig erkannt (wenn diese beim booten into macOS eingeschaltet sind). HotPlug nutze ich nicht und die SSDT-Friemelei habe ich mittlerweile auch aufgegeben. Ich kann mir gut vorstellen, das es ähnlich dem AMD RX-Patch von Mizie auch bei den Thunderboltkarten reichen würde, wenn man den korrekten BAR-patch finden würde:

AMD RX:



Thunderbolt:



Da nun meine TitanRidge Karte da ist und Miezi ja bekanntlich aus Deutschland kommt, werde ich Sie mal bei den Insanelys anposten und fragen, ob Sie sich um einen Patch kümmern könnte, wenn ich ihr dazu meine alte AlpineRidge Karte zur Verfügung stellen würde.

Anfrage an Miezi ist raus, waiting 4 Feedback.