

Erledigt

AsRock X99m (i7 5820K, RX 570) HS Installation

Beitrag von „FelixTalksTech“ vom 14. September 2018, 23:35

Das "Problem" hatte ich auch schon vorher, und da hat es mit der iMac Version nicht gebootet während ich mit der MacPro6.1 Version ein laufendes System habe. Ich kann es aber gerne noch einmal Probieren.

Ja der EFI Ordner müsste aktuell sein.