

Erledigt

High Sierra mittels Clover auf Gigabyte H370M D3H GSM installieren

Beitrag von „mabam“ vom 15. September 2018, 00:19

Der Standby ist bei mir genauso, wie du beschreibst. Beim Booten kommt die Meldung:
WARNING: IOPlatformPlugInUtil : getCPUIDInfo: this is an unknown CPU model 0x9e
-- power management may be incomplete or unsupported

Außerdem hat die Intel HD Graphics noch keine Beschleunigung:
[IGPU] Graphics driver failed to load: could not register with Framebuffer driver!

Beim runterfahren hängt er sich manchmal auf:



Weiß nicht, was sonst noch alles nicht läuft ...